

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年10月 7日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-348318

[ST. 10/C]:

4397

[JP2003-348318]

出 願 人
Applicant(s):

長瀬産業株式会社

REC'D 0 2 DEC 2004


WIPO PCT

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年11月18日

i) (")



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】

特許願

【整理番号】

03G4JP01

【あて先】

特許庁長官

【国際特許分類】

【氏名】

H01L 23/52

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区日本橋小舟町5番1号 長瀬産業株式会社内

高橋 篤

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区日本橋小舟町5番1号 長瀬産業株式会社内

石田 芳弘

【氏名】 【特許出願人】

【識別番号】

000214272

【氏名又は名称】

長瀬産業株式会社

【代表者】

長瀬 洋

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

094283

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】


【物件名】

特許請求の範囲 1

【物件名】 【物件名】 明細書 1 図面 1

【物件名】

要約書 1



【請求項1】

ICチップの裏面に接着材が付着された接着材付ICチップにおいて、前記接着材は直 接ベースフィルム上に張り付いており、前記接着材の大きさは前記ICチップとほぼ同じ であり、前記接着材は少なくとも熱硬化型樹脂を含んでおり、且つ前記接着材は反応を開 始していないことを特徴とする接着材付ICチップ。

. 【請求項2】

前記接着材は、反応を開始する温度以下で粘度が20,000Pa・s以下になること を特徴とする請求項1記載の接着材付ICチップ。

【請求項3】


前記反応を開始する温度は、130℃以上であることを特徴とする請求項2記載の接着 材付ICチップ。

【請求項4】

前記接着材は、フィルム状の樹脂であることを特徴とする請求項1から3記載の接着材 付ICチップ。

【請求項5】

前記ICチップは、厚みが200ミクロン以下であることを特徴とする請求項1から4 記載の接着材付ICチップ。



【発明の名称】接着材付ICチップ

【技術分野】

[0001]

本発明は、薄型ICチップの接着材付ICチップに関する。

【背景技術】

[0002]

従来の接着材付 I C チップには、紫外線硬化型接着剤が塗ってあるダイシングフィルム に接着材が付いている材料をウエハに貼り付けダイシングするダイシングフィルムに紫外 線硬化型接着剤が付いた接着材ICチップがある。(例えば、特許文献1参照)また、薄 型ICチップではウエハを先ダイシングし、ウエハ裏面をバックグラインドし紫外線硬化 型接着剤が塗ってあるダイシングフィルムに接着材が付いている材料を先ダイシングした ウエハに貼り付け再度ダイシングするダイシングフィルムに紫外線硬化型接着剤が付いた 接着材ICチップがある。(例えば、特許文献2参照)

[0003]

以下、図3、図4により従来の接着材付ICチップを説明する。図3の接着材付ICチ ップは、半導体の前工程が完了したウエハの裏面に、接着材を貼り付け,ダイシングフィ ルムの表面に紫外線硬化型接着剤が塗られたダイシングフィルムを接着材付ウエハに貼り 付け、ダイシングソーによりウエハと接着材をダイシングして完成する。ダイシングフィ ルム4上に紫外線硬化型接着剤6が有り、その上に分離溝5によりICサイズに分離され た接着材7とICチップ1が張り付いている。後工程で、ダイシングフィルム面より紫外 線が照射し、紫外線硬化型接着剤6の接着力が低下させる。その後、ICチップ面より真 空ピンセット等によりICチップ1をピックアップすることで接着力の低下した接着材 7 と紫外線硬化型接着剤6界面より剥離し接着材7が付いたICチップ1がピックアップさ れ、回路基板等のキャリアに移設される。

[0004]

図4の接着材付ICチップは、前述の図3でウエハ厚が薄くなった場合、接着材をウエ ハに貼り付けた時、接着材の応力によりウエハが大きく反り、ダイシングが行えない等の 問題を解決するために提案された構造である。半導体の前工程が完了したウエハにウエハ 裏面より要求ウエハ厚の10から80%の深さの分離溝をダイシング法で形成する。その 後、ウエハの裏面を要求厚にバックグラインドする。さらに、ウエハの裏面に、ダイシン グフィルムの表面に紫外線硬化型接着剤が塗られさらにその上に接着材が張ってある材料 を貼り付け、ダイシングソーによりウエハと接着材を前記分離溝よりも小さな幅でダイシ ングして完成する。ダイシングフィルム 4 上に紫外線硬化型接着剤 6 が有り、その上に第 2分離溝9によりICサイズに分離された接着材7とICチップ1が張り付いている。I Cチップ1は予めダイシングした第1分離溝8と第2分離溝9により分離される。後工程 で、ダイシングフィルム面より紫外線が照射し、紫外線硬化型接着剤 6 の接着力が低下さ せる。その後、ICチップ面より真空ピンセット等によりICチップ1をピックアップす ることで接着力の低下した接着材7と紫外線硬化型接着剤6界面より剥離し接着材7が付 いた I C チップ 1 がピックアップされ、回路基板等のキャリアに移設される。

[0005]

【特許文献1】特開平2-248064号公報


【特許文献2】特開2001-156028号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前述の接着材付ICチップには次のような問題点がある。即ち、ダイシ ングフィルムに紫外線硬化型接着剤を使っているため,髙価になる等の問題があった。さ らに、薄型ウエハでは工程が複雑になる等の問題があった。

[0007]



【課題を解決するための手段】

[0008]

上記目的を達成するために、ICチップの裏面に接着材が付着された接着材付ICチッ プにおいて、前記接着材は直接ベースフィルム上に張り付いており、前記接着材の大きさ は前記ICチップとほぼ同じであり、前記接着材は少なくとも熱硬化型樹脂を含んでおり 、且つ前記接着材は反応を開始していないことを特徴とするものである。

[0009]

また、前記接着材は、反応を開始する温度以下で粘度が20,000Pa・s以下にな ることを特徴とするものである。

[0010]

また、前記反応を開始する温度は、130℃以上であることを特徴とするものである。

[0011]

また、前記接着材は、フィルム状の樹脂であることを特徴とするものである。

[0012]

また、前記ICチップは、厚みが200ミクロン以下であることを特徴とするものであ る。

【発明の効果】

[0013]

以上、説明したように本発明の接着材付ICチップによれば、直接接着材がベースフィ ルムに張り付いていることで安価で取り扱いやすく、接着材の大きさがICチップとほぼ 同じことでフィレットコントロールがし易く、接着材が熱硬化型樹脂であることでキャリ アとの接着力が確保でき、接着材が反応を開始していないことでICチップへの応力が少 なくダイシング時のバリ発生を防止できる信頼性があり低コストの接着材付ICチップを 提供できる。

[0014]

また、接着材の粘度が反応開始する温度以下で20,000Pa・s以下であることで 、反応を開始させずにICチップとの間のボイドの発生を防ぎICチップと接着材間の接 着力を確保できる。また、キャリアとの接着時にボイドの発生を防ぐことができる。

[0015]

また、反応を開始する温度が130℃以上であることで、接着材付ⅠCチップを反応開 始する温度以下でキャリアに貼り付けることで、温度によるキャリアの反り、伸びを無視 できるため、位置精度が高く信頼性のある工程を提供できる。

[0016]

また、接着材がフィルム状であることで作成時に扱いやすく,ICチップが薄くてもキ ャリアとの接着時ICチップ表面への這い上がりを容易に防止できる。

[0017]

また、ICチップの厚みが200ミクロン以下であっても、反りの発生がなく、フィレ ットコントロールしやすい有効な構造を提供できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0018]

以下図面に基づいて本発明におけるICチップの実装方法について説明する。図1は本 発明の実施の形態に係わる接着材付ICチップの断面図である。図2は本発明の実施の形 態に係わる他の接着材付ICチップの断面図である。従来技術と同一部材は同一符号で示 す。

[0019]

図1は、ベースフィルム上に直接接着材の付いた材料をウエハに貼り付け、さらにベー スフィルムをダイシングフィルムに貼り付けダイシングし、接着材付ICチップを作成し たものである。ダイシングフィルム4上にベースフィルム3が張り付き,ベースフィルム




図2は、ベースフィルムとダイシングフィルムを共用した構造である。ダイシングフィ ルム上に直接接着材の付いた材料をウエハに貼り付け、ダイシングし、接着材付ICチッ プを作成する。ダイシングフィルム 4 上に直接接着材 2 が接着され、その上にICチップ 1が接着されている。ICチップ1と接着材2は分離溝5により隣のICチップと接着材 と分離している。接着材2の大きさはほぼICチップ1の大きさであり、接着材が硬化し ていないため、ICチップには反りは発生していない。

以下に、本発明の具体的実施例を示し、本発明をさらに詳細に説明する。

【実施例】

[0022]

<実施例1>

80℃での粘度が20,000Pa・sで反応開始温度が130℃の25ミクロ厚の接 着材がPETフィルム上に貼り付いた材料を、80℃4Kgの圧力で200ミクロン厚の 8インチウエハにラミネートした。この時点でウエハの反りとウエハと接着材間のボイド (50倍の顕微鏡)を検査した。その後の工程で問題となるようなウエハの反り及びボイ ドの発生はなかった。その後、ダイシングフィルムにラミネートし、ウエハと接着材を1 0 ミリ角のチップサイズにダイシングした。この時点で接着材のバリ発生とチップ飛びを 検査した。共に問題はなかった。その後、ICチップを表面よりピックアップし、80℃ でリジッド基板にマウントした。ピックアップも問題なく接着材とPETフィルム間で剥 離し、作業上の問題は発生しなかった。リジッド基板との間にもボイドの発生は無かった 。さらに、接着材を150℃1時間の条件で硬化した。

[0023]

<比較例1> 80℃での粘度が25,000Pa・sで他の物性は同じ接着材を実施例1と同じ条件 でウエハにラミネートし、ダイシング及びマウントを行った。ウエハに接着後、反りの発 生はなかったが、ボイド(50倍の顕微鏡)が多数発生した。ダイシング後の検査ではバ リの発生は無かったが、一部ダイシング時のチップ飛びの問題は発生した。その後のピッ クアップで、多数のチップと接着材の間より剥離する問題が発生した。

[0024]

<比較例2>

80℃での粘度が100,000Pa・sで反応開始温度が70℃の25ミクロン厚の 接着材を紫外線硬化型接着剤付のダイシングフィルムに80℃4Kgの圧力で200ミク ロン厚の8インチウエハにラミネートし、150℃30秒で1次硬化させた。その後、ウ エハと接着材を10ミリ角のチップサイズにダイシングした。その後、ダイシングフィル ム面より10秒間紫外線を照射後、ICチップを表面よりピックアップし、150℃でリ ジッド基板にマウントした。ウエハに接着後、1次硬化後、反りが発生した。ボイド(5 0倍の顕微鏡)は発生しなった。ダイシング後の検査では接着材に多数のバリの発生があ った。ダイシング時のチップ飛びの問題は発生しなかった。その後のピックアップで問題 は発生しなかった。

【図面の簡単な説明】

[0025]

【図1】本発明の実施の形態に係わる接着材付ICチップの断面図を示す説明図であ

【図2】本発明の実施の形態に係わる他の接着材付ICチップの断面図を示す説明図。 である。


【図3】従来の接着材付ICチップの断面図を示す説明図である。 【図4】従来の接着材付ICチップの断面図を示す説明図である。

【符号の説明】


[0026]


- -1. I C チップ
- 2. 7. 接着材
- 3. ベースフィルム
- 4. ダイシングフィルム
- 5. 分離溝
- 6. 紫外線硬化型接着剤
- 8. 第1分離溝
- 9. 第2分離溝

【書類名】図面 【図1】




【図2】





【図4】





【要約】

【課題】 紫外線硬化型接着剤を使ったダイボンド材付ICチップは、ICチップへの応力が大きく、コストが高い問題があった。

【解決手段】 熱硬化性の樹脂であり、反応開始温度がウエハへのラミネート温度よりも低く、粘度が20,000Pa・s以下のフィルム状ダイボンド材をICチップと同じ大きさでベースフィルムに直接貼り付けた構造にすることで、ICチップへの反りの少なく、安価で信頼性のある構造を提供できる。特に、200ミクロン以下のICチップに有効な構造である。

【選択図】図1

特願2003-348318

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-348318

受付番号

5 0 3 0 1 6 6 9 3 1 8

書類名

特許願

担当官

第五担当上席

0094

作成日

平成15年10月 8日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年10月 7日

特願2003-348318

出願人履歴情報

識別番号

[000214272]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏 名

1990年 8月30日

新規登録

大阪府大阪市西区新町1丁目1番17号

長瀬産業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.